

TECHNICKÁ KARTA



PRACÍ PRÁŠOK EX

SYMBOL	pH
D-05	neuplatňuje sa

Veľmi účinný prášok bez zápachu na umývanie čalúnenia, kobercov a kobercov pomocou tepovača. Odstraňuje škvrnny a organické nečistoty bez poškodenia materiálu. Extrakty obsiahnuté v prášku prenikajú hlboko do štruktúry vlákien a účinne odstraňujú nečistoty a škvrnny.

POUŽÍŤ:

- textilné čalúnenie, koberce, textilné koberce, tapacír, autosedačky.

KOMPOZÍCIA:

15÷30% kremičitanov, 5÷15% bieliacich zlúčenín na báze kyslíka, <5% aniónových povrchovo aktívnych látok, enzýmov, pomocných látok

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím si pozrite kartu bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Čalúnenie, koberce, koberčeky: Pred čistením skontrolujte farebnú stálosť.

Urobte 1-2% roztok (10-20 g na 1 liter vody) a postriekajte striekacím zariadením. V prípade silných nečistôt zľahka utrite mäkkou kefou alebo hubkou a vysajte. Naneste vodu ručne na povrch a znova sajte. Prevádzková teplota 40 - 60 °C. Nevedzte k namáčaniu tkaniny.

TAPACÍR: Namočte špongiu / handričku s 1% roztokom a utrite povrch. Ak chcete povrch opláchnuť, zopakujte operáciu špongiou/handričkou namočenou v čistej vode. Nevedú k nadmernému namáčaniu. Prebytočnú vlhkosť utrite suchou handričkou. Pre ťažké škvrnny môžete použiť stain remover top OXY alebo Top Spots CLOR.

Poznámka: Najlepší čistiaci účinok sa dosiahne použitím dávkovacích a sacích zariadení (tepovača).

Poznámka: Pred použitím skontrolujte farebnú stálosť. Dôkladne zmiešajte prášok vo vode pri teplote 40-60 °C. Neustále utrite všetky striekané (počas prevádzky) plastové, drevené a kovové prvky (obsahuje aktívny kyslík).

HROZBY:



Nebezpečenstvo

TECHNICKÁ KARTA

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.

Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekára

V PRÍPADE, že sa dostanete do očí: Opatrne opláchnite vodou niekoľko minút. Odstrániť kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračovať v opláchnutí Uchovávať v uzavretom priestore

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE FUNKCIE:

Dodatočné informácie dostupné v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).