

TECHNICKÁ KARTA



TFC FLOOR COASTING

SYMBOL	pH
P-20	8

Samoleštenie akrylovej emulzie pre pravidelnú údržbu tvrdých – kamenných a pružných podláh. Účinne chráni povrchy pred poškodením a vniknutím nečistôt. Jednoduché použitie. Má vynikajúce plniace vlastnosti a dobré plnenie do fľaš. Vysoké vložky bez leštenia, protišmykové vlastnosti a odolnosť voči poškriabaniu umožňujú všestranné použitie. Odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom, alkoholu a chlóru v pracovných roztokoch ho robí univerzálnym. Emulzia môže byť použitá bez leštenia, ale jej vystavenie procesu HS ovplyvňuje rozšírenie jeho stravy, zlepšuje významné ktorý má lesklý účinok a eliminuje plytké škrabance a poškvrnenie.

POUŽITĚ:

- Tvrdé podlahy vo vnútri budovy
 - elastické – linoleum, marmoleum, PVC, vinyl, lentex atď.
 - kameň (absorpčný, nahrubo pórovitý, neglazovaný, neleštený), terrazzo, terakota, kaša betón, vápenec atď.
- Používa sa v rozsahu teploty vzduchu od +10 do 40 °C.
- Nepoužívajte pri teplotách pod nulou.
- Nepoužívajte v sanitárnych miestnostiach a kuchyniach kvôli veľkému množstvu vlhkosti.
- Pravidelné zametanie (vysávanie) výrazne zlepšuje vizuálny účinok expedície.

KOMPOZÍCIA:

Komponenty starostlivosti, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

- na čistom, neutralizovanom a suchom povrchu odporúčame aplikovať 3 vrstvy expedície bez zriedenia v intervaloch cca 25-30 minút. (v závislosť od času sušenia). Úplná tvrdosť sa dosiahne najmenej po 8 hodinách;
- následné leštenie HS (cca 1500 otáčok za minútu) predlžuje životnosť polymérovej expedície;
- súčasné pranie a starostlivosť: TFC WASH CARE v 0,5% roztoku (50 ml/10 l vody)

TECHNICKÁ KARTA

- použitie systémov zachytávania nečistôt na stuhe a následného zametania piesku a prachu výrazne zlepšuje vizuálny účinok expedície.

HROZBY:

Výrobok nie je zmes, ktorá predstavuje riziko pre súčasné predpisy.

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008).

UPLYNUTIE:

36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum platnosti uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Ďalšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov.

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavať ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (Dz. 2013, položka 888).

